

全长	螺纹部长	颈下长	柄径	四角部宽	四角部长
L	ℓ	ℓn	Ds	K	ℓk


RLS-HT

相机快门用直沟丝攻

样式特长



※详细图解说明请参阅P24



品区: 1A

尺寸	产品编号	吃入部	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
相机快门用										
3.4×0.5×28°	TY3.4G0LEB	-	52	5.25	4	3.2	6	3	1	△



■加工照相机快门的装卸螺纹用丝攻。

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋丝攻
(先端丝攻
通孔用)

螺旋丝攻
(先端丝攻
通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻
筒易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具