

| | | | | | | |
|----|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 全长 | 螺纹部长 | 颈下长 | 柄部长 | 柄径 | 四角部宽 | 四角部长 |
| L | ℓ | ℓ _n | ℓ _s | D _s | K | ℓ _k |

HT TRI

三脚架用直沟丝攻
样式特长



※详细图解说明请参阅P24



■加工相机三脚架装卸螺纹用的直沟丝攻。螺纹为加大精度。

螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹
检查工具
丝攻


管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具



品区: 1A

| 尺寸 | 产品编号 | 吃入部 | L (mm) | ℓ (mm) | ℓ _n (mm) | ℓ _s (mm) | D _s (mm) | K (mm) | ℓ _k (mm) | 沟数 | 构型 | 库存 |
|--------|-------------|------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----|----|----|
| 三脚架螺纹用 | | | | | | | | | | | | |
| 1/4-20 | TYU04N0KEB3 | 3P | 62 | 15 | 26 | 33 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | 1 | △ |
| | TYU04N0KEBA | 1.5P | | | | | | | | | | |

■照相机三脚架装卸螺纹用

单位: mm

| 尺寸 | 等级 | 大径 | | 中径 | | 小径 |
|----------|----|-------|-------|----------------|----------------|-------|
| | | 基准值 | 基准值 | 上限公差 (μm) + | 下限公差 (μm) + | 基准值 |
| 1/4 - 20 | - | 6.350 | 5.525 | 230 | 210 | 4.975 |